粉体の乾燥工程でのトラブル事例から見る



最適な機器選定/スケールアップのポイント【P-カイブ配信】

◆日 時:2026年2月12日(木) 12:30~16:30

【アーカイブ配信:2/13~2/20(何度でも受講可能)】

◆会 場: 【WEB限定セミナー】※ご自宅や職場でご受講下さい。

◆受講料:1名につき49,500円(税込、資料付)

※会員登録(無料)をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

1名でお申込みされた場合、1名につき46,200円

・2名同時にお申し込みされた場合、2人目は無料(2名で49,500円)

・ライブ配信視聴、アーカイブ配信視聴いずれも受講料は同じです。

セミナーHP https://www.rdsc.co.jp/seminar/251217

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

【講師】※講師のご略歴等の詳細は弊社HPでご確認下さい

吉原伊知郎技術士事務所 所長 吉原伊知郎 氏 【元(株)奈良機械製作所】

【講座趣旨 / プログラム】 ※詳細内容は弊社HPでご確認下さい

粉・粒を扱うプロセスは、多くの分野でその中間行程の「形態プロセス」として使われているが、最終ユーザーが目に見るケースは少ない。機能性材料を創製する手段として、極 めて有効な粉・粒の形態も、液体や気体と異なって、その莫大な表面積の大きさから、「詰まる・くっつく」等の、独特のトラブルが発生する。「粉体工学」「粉体プロセス」として、専 門的な学問が設立されている。特に乾燥工程は、操作中に原料の特性が変化する(ベトベトからサラサラに、塊から粉状態に、)と、全くのところ変わってしまう。その時々に適切 な取り扱いをしないと、トラブルが発生する。新しい「機能性材料」を創製する業務を遂行するには、必ず知っておかなければならない、基礎的な技術である。本講演では、【透 明な粉体挙動スケルトンモデル®】を駆使して、機器内での「粉体の動き」を目で見える形にし、「体感」として粉体の動きを「イメージアップ」できるようにする。講師の実務体験か ら、簡単なスケールアップの実例を挙げ、計算式の意味するところ、さらに、優先的に効果のあるパラメーターを実感する講義を行う。講師は、技術士としての指導経験から「た またま選ぶ装置での成果」ではなく、最終製品付与機能に見合った、「適正な単位操作の選択と、製品物性の関係」を明確にして、最短距離で成果を出す手法を、推薦する。

1. はじめに、粉体技術を俯瞰する。

- ・粉・粒に関わる単位操作全体を、俯瞰し、その影響を再確認する。
- ・業界で扱われている粉体技術の影響、機能性粒子の活躍の状態を紹介する。
- ・なぜ、粉を扱うプロセスにトラブルが多いのか? 離散体とは?
- ・粉粒の「形状による分離現象」はなぜ発生し、それらの原因の分類は?
- ・コストを抑えたトラブル対策は、どのような方法で構築するのか?
- ・IoTの手法が発展することによって 粉体プロセスはどうなってゆくのか?
- 2. 乾燥操作 湿った粉体は(微粒子固体と液体・気体の)混相流体である。
- 2-1 乾燥操作の基本
- 2-1-1 乾燥原理の分類 ~物性による適性乾燥原理の選定~
- 2-1-2 乾燥カーブと主たるパラメーター ~スケールアップには「乾燥曲線」の把握が必須~:4. まとめ (ケミスト+データー・サイエンティスト+プロセス・エンジニア)
- 2-1-3 乾燥装置の分類 ~どの原理を利用した装置か理解する~
- 2-1-4 乾燥装置選定の考え方。
- 2-2 乾燥操作の実際
- 2-2-1 スケールアップ;直接乾燥分野 2-2-2 スケールアップ: 間接乾燥分野

2-2-3 その他の乾燥分野 ~スケルトンモデルでの体験:

(流動層乾燥機、気流乾燥機、充填層乾燥機、振動流動層乾燥機、噴霧乾燥機等) 2-2-4 乾燥製品の形状:球形粒子状態、フレーク状態、スラリー内の一次粒子を得る、等 の「次工程の要求事項」に従った乾燥原理の選定、その原理を使った装置の採用。

3. 粉体機器のトラブル対応

- 3-1トラブルの原因、(複雑な事象ほど、シンプルに分解する)
- 3-2 トラブルの分類、実際の例を挙げて一緒に考える。
- 3-3トラブル解決例、答えは一つでは無いが、実例を紹介する。
- 3-4トラブルを予測し対策、エスケープルートの考え方。
- 3-5 IT化にともなうトラブルの新しい可能性。

- ・これから求められる「粒子挙動の見える化」。 数値シミュレーションの役割。
- ・体験したことを分類して応用が利くようにする為には?
- ・この分野で、技術者が学べること。失敗から学ぶこと。
- ・粉・粒を扱う技術に求められるもの ~IoT. AI. VR、AVの応用の始まり~

本セミナーは「Zoom」を使ったWEB配信セミナーとなります。Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順

- 1)Zoomを使用されたことがない方は、こちら(https://zoom.us/download#client_4meeting)からミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ブラウザ版でも受講可能です。
- 2) セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。はじめかたについてはこちら(https://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf)をご覧ください。
- 3)開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。セミナー開始10分前までにメールに記載されている視聴用URLよりご参加ください。
- ・セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

『粉体の乾燥』セミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒<■LIVE

会社·大学				●Webセミナーの受講申込みについて 必要事項をご明記の上、FAXでお申込み		
住 所 [〒]				さい。上記のLIVEかアーカイブにチェックを 入れて下さい。弊社から受付完了のご連絡を		
電話番号		FAX		いたしまして請求書をお送りいたします。 セミナーお申込み後、ご都合により出席で		
お名前	所属		E-Mail	なくなった場合は代理の方がご出席下さい。 代理の方も見つからない場合、営業日(土目		
1				祝日を除く)で8日前まででしたらキャンセル をお受けします。		
2				受講料の支払いに関してはHPをご覧下さい。 ⇒ https://www.rdsc.co.jp/pages/entry		
会員登録(無料)		复数選択可。	 □Eメール □ 郵送	個人情報保護方針の詳細はHPをご覧下さい。 ⇒ https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy		



株式会社R&D支援センター

〒135-0016 東京都江東区東陽3-23-24 VORT東陽町ビル 7F TEL) 03-5857-4811 FAX) 03-5857-4812 URL) http://www.rdsc.co.jp/